

165.2

165.6

W10
X=4589431.64
Y=5609661.02

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00

B

1+465.10
szer.5.00

1+485.30
szer.5.00

PZ: 1+521.17

1+590.82
szer.5.00

165.6

166.0

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

166.30

1+496.48
szer.5.00

1+512.62
szer.5.00

1+528.37
szer.5.00

1+544.12
szer.5.00

1+559.87
szer.5.00

1+575.62
szer.5.00

1+591.37
szer.5.00

1+607.12
szer.5.00

1+622.87
szer.5.00

1+638.62
szer.5.00

1+654.37
szer.5.00

166.3

205/2

166.8

167.5

167.5

1+612.85

W12
X=4589503.76
Y=5609631.72

167.4

167.4

167.4

167.4

167.4

167.4

167.4

167.4

167.4

18-104

167.6

209/1

209/2

RIVa

0+207.87 koniec rowu

PZ: 0+228.85

167.4

W13
X=4589642.28
Y=5609576.81

166.77

166.77

166.77

166.77

166.77

166.77

166.77

166.77

166.77

0+280.28
szer.5.00

166.73

166.73

166.73

166.73

166.73

166.73

166.73

166.73

166.73